



使用工具一覧表

あ行			な行		
①	アブリケータ		⑫	ニツパ (斜ニツパまたはプラスチック用 ニツパ推奨)	
②	アルミテープ		は行		
③	ウェス		⑬	ハロゲンヒータ	
か行			⑭	ハンマ	
④	霧吹き		⑮	引き具 (ベータガイノベーション社： GT-15、GT-25)	
⑤	けがき針		⑯	ヒータガン	
さ行			⑰	プライマ (金属表面処理剤)	
⑥	サーモスイッチ (温度調整範囲：20～ 100℃、ハロゲンヒータの出力 対応機)		⑱	プーラ	
⑦	サーモラベル (温度確認範囲： 50～70℃)		⑲	水研ぎ用研磨剤 (P3000～5000)	
⑧	シリコンオフ		ま行		
⑨	ステンレス製 タガネ		⑳	ミキシングノズル	
⑩	赤外線ヒータ (温度センサー付き)				
⑪	接着剤 (スリーエム04747)				

* ⑩温度センサ付き赤外線ヒータ所有の場合は、⑥サーモスイッチと⑬ハロゲンヒータが不要となります。