


フロント下部 / 計測点



【計測点の形状】



2001 ボルト頭、2002 ボルト頭、2003 ボルト頭、2004 穴、2005 穴、2006 穴、2007 ボルト頭、2008 穴、2009 穴、2010 穴、2011 穴、2012 穴、2013 点、2014 穴、2015 穴、2016 ボルト頭
2101 ボルト頭、2102 ボルト頭、2103 ボルト頭、2104 穴、2105 穴、2106 穴、2107 ボルト頭、2108 穴、2109 穴、2110 穴、2111 穴、2112 穴、2113 点、2114 穴、2115 穴、2116 ボルト頭

【測定時に取り外した部品】

フロントバンパカバー、フロントバンパエネルギーアブソーバ、フロントアブソーバロワ、
エンジンダカバNo.1、No.2、左右フロントフロアカバー、左右フロントフェンダエプロンシール、
左右フロントフェンダライナ、ウインドシールドウォッシュジャ Assy

フロント下部 / 計測点

詳細





【計測点の形状】

2001 ボルト頭、2002 ボルト頭、2101 ボルト頭、2102 ボルト頭

フロント下部 / 計測点

詳細





【計測点の形状】

2003 ボルト頭、2004 穴、2005 穴、2006 穴、2007 ボルト頭、2008 穴、2009 穴、2010 穴、2011 穴、2012 穴、2013 点、2014 穴、2016 ボルト頭

フロント下部 / 計測点

詳細




【計測点の形状】

2005 穴、2006 穴、2008 穴、2010 穴、2011 穴、2012 穴、2013 点

フロント下部 / 計測点

詳細





【計測点の形状】

2012 穴、2013 点

フロント下部 / 計測点

詳細





【計測点の形状】

2103 ボルト頭、2104 穴、2105 穴、2106 穴、2107 ボルト頭、2108 穴、2109 穴、2110 穴、2111 穴、2112 穴、2113 点、2114 穴、2116 ボルト頭

フロント下部 / 計測点

詳細





【計測点の形状】

2105 穴、2106 穴、2108 穴、2110 穴、2111 穴、2112 穴、2113 点

フロント下部 / 計測点

群箱



【計測点の形状】

2112 穴、2113 点